

MB872MP-B用拡張カードおよびケーブルをサポート

ブランド	拡張カード		互換性のあるケーブル
Broadcom (HBA)	9500-8i (8 Ports)	9500-16i	<p>スリムライン SAS 8 レーンから 2 x OCulink 4 レーン コネクタ ケーブル (SFF-8654 8i から 2 x SFF-8611 4i) ピン配置図をダウンロード</p> <p>ケーブルのピン配置図を 送って ください 互換性チェックに使用したいため</p> <p>既知の互換性のあるケーブル: ICY DOCK MB206L-B Serial Cable SLSP-8X-11X2-0.5M Serial Cable SLSP-8X-11X2-1M Micro SATA Cables MIC74-8401 SuperMicro CBL-SAST-0816</p>
Broadcom (MegaRAID)	9560-8i (8 Ports)	9580-8i8e (8 Ports) (SFF-8643 のみ)	<p>注 1: Broadcom 9500 シリーズ ファームウェア フェーズ 20 以降のバージョンには既知の互換性の問題があり、ICY DOCK NVMe エンクロージャに接続するときにドライブ検出の問題が発生します。現在、Broadcom と協力して、将来の更新で有効になる解決策に取り組んでいます。現時点では、回避策として、Broadcom 9500 コントローラカードのファームウェアをフェーズ 20 以降のバージョンに更新しないでください。</p> <p>注 2: 上記のウェブサイトは ICY DOCK と提携しておらず、自社製品とサービスのみに関与していません。</p>
	9560-16i		
Broadcom (HBA)	HBA 9400-8i	HBA 9400-16i	<p>Mini-SAS HD 4 レーンから Oculink 4 レーン コネクタ ケーブル (SFF-8643 4i から SFF-8611 4i) ピン配置図をダウンロード</p> <p>既知の互換性のあるケーブル: Micro SATA Cables RML42-0501</p>
	HBA 9400-8i8e	HBA 9405W-16i	<p>Mini-SAS HD 8 レーンから 2 x Oculink 4 レーン コネクタ ケーブル (SFF-8643 8i から 2 x SFF-8611 4i) ピン配置図をダウンロード</p>
Broadcom (MegaRAID)	MegaRAID 9440-8i	MegaRAID 9460-8i	<p>既知の互換性のあるケーブル: Broadcom 05-50062-00</p>
	MegaRAID 9460-16i	MegaRAID 9480-8i8e	<p>ケーブルのピン配置図を 送って ください 互換性チェックに使用したいため</p> <p>注: 上記のウェブサイトは ICY DOCK と提携しておらず、自社製品とサービスのみに関与していません。</p>